

写真No.10



A氏が地切りし、R2にテンションがかかった状態。

A氏の指がエバックハーネスのカラビナとR2のカラビナに挟まれた状態。

※R1 CONTOURカメラにより撮影。

写真No.11



A氏の指がエバックハーネスのカラビナとR2のカラビナに挟まれた状態。

※R1 CONTOURカメラにより撮影。