

# 現状記録写真

管 理 機 関 名	奈良県						
	吉野土木事務所						
管 理 機 関 コ ー ド	2	9	0	0	0	9	0

施設管理番号	Y	1	6	9	A	2	5	5	点検対象項目	落石・崩壊	路線名	国道169号						距離標(自)	0	0	C	C	C	0	(至)	C	0	C	C	0	C	上下線の別	下	延長	380.0 m
事業区分	一般	道路種別			一般国道(指定区間外)			現道・旧道路区分	現道	所在地	奈良県	吉野	郡	下北山	村	上池原	位置目印	なし	北緯	34	度	3	分	45.0	秒	東経	135	度	58	分	1.0	秒	測地系	世界測地系	



P-5 法面露岩部にはロックネット設置されている。露岩は亀裂発達し、草本茂る



P-7 一部、ロックネットが無い



P-6 上部斜面は樹木繁茂している



P-8 中央付近の法面状況 露岩部にはロックネット設置されている

# 現状記録写真

管 理 機 関 名	奈良県						
	吉野土木事務所						
管 理 機 関 コ ー ド	2	9	0	0	0	9	0

施設管理番号	Y	1	6	9	A	2	5	5	点検対象項目	落石・崩壊	路線名	国道169号				距離標(自)	0	0	0	0	0	(至)	0	0	0	0	0	0	上下線の別	下	延長	380.0 m	
事業区分	一般	道路種別	一般国道(指定区間外)		現道・旧道路区分	現道		所在地	奈良県	吉野	郡	下北山	村	上池原	位置目印	なし		北緯	34	度	3	分	45.0	秒	東経	135	度	58	分	1.0	秒	測地系	世界測地系



P-9 法面露岩が比較的大きな岩塊となっている



P-11 上部斜面は急峻である



P-10 法面上部が沢地形となっている



P-12 終点側法面

# 現状記録写真

管 理 機 関 名	奈良県																																	
	吉野土木事務所																																	
管 理 機 関 コ ー ド	2	9	0	0	0	9	0																											
施設管理番号	Y	1	6	9	A	2	5	5																										
点検対象項目	落石・崩壊							路線名	国道169号				距離標(自)	0	0	0	0	(至)	0	0	0	0	上下線の別	下	延長	330.0 m								
事業区分	一般	道路種別	一般国道(指定区間外)		現道・旧道路区分	現道		所在地	奈良県	吉野	郡	下北山	村	上池原	位置目印	なし			北緯	34	度	3	分	45.0	秒	東経	135	度	58	分	1.0	秒	測地系	世界測地系



P-13 終点側の沢部には流水あり



P-15 法面上部も急峻地形を呈す



P-14 終点側法面全景



P-16 樹木の根元付近に浮き石見られる

# 断面図

管 理 機 関 名	奈良県				
	吉野土木事務所				
管 理 機 関 コ ー ド	2	9	0	0	9 0

施設管理番号	Y 1 6 9 A 2 5 5	点検対象項目	落石・崩壊	路線名	国道169号					距離標(自)	0 0 0 0	(至)	0 0 0 0	上下線の別	下	延長	380.0 m			
事業区分	一般	道路種別	一般国道(指定区間外)	現道・旧道路区分	現道	所在地	奈良県	吉野	都	下北山	村	上池原	位置目印	なし	北緯	34 度 3 分 45.0 秒	東経	135 度 58 分 1.0 秒	測地系	世界測地系

