

大淵池公園 遊戯施設 健全度調査結果 とりまとめ表

| 公園名 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | |
|-------|-----------|--------------------|----|--------|----------|------|-------------------|----|-------|---------------------|-----|-----|
| | | | 数値 | 単位【選択】 | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 |
| 【東地区】 | すべり台 | すべり台1 (たこ型すべり台) | 1 | 基 | コンクリート | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | 遊具 | 遊具1 (舟形複合遊具) | 1 | 基 | 木材 | 2011 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | 鉄棒 | 鉄棒 (ぶら下がり) | 1 | 基 | スチール | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | 遊具 | 遊具2 (腹筋台) | 1 | 基 | 木材 | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | その他 | 平均台 | 1 | 基 | スチール | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | 遊具 | 遊具3 (背伸ばしベンチ) | 1 | 基 | 木材 | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | その他 | 平行棒 | 1 | 基 | スチール | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | 象形遊具 | アシカ | 1 | 基 | 樹脂 | 1984 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【東地区】 | 象形遊具 | イルカ・シロクマ | 1 | 基 | 樹脂 | 1984 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【東地区】 | すべり台 | すべり台2 | 1 | 基 | ステンレス | 1984 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【東地区】 | その他 | クライミング | 1 | 基 | 樹脂 | 2011 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【東地区】 | 象形遊具 | 動物置物① | 1 | 基 | 樹脂 | 1984 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【東地区】 | 象形遊具 | 動物置物② | 1 | 基 | 樹脂 | 1984 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【西地区】 | すべり台 | すべり台1 | 1 | 基 | ステンレス | 1980 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | その他 | 丸太登り | 1 | 基 | 木材 | 1980 | × | - | 2020 | 顕著な損傷・劣化等が見られる | D | 高 |
| 【西地区】 | すべり台 | すべり台2 | 1 | 基 | ステンレス | 1980 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | その他 | リトルブレイクマスター | 1 | 基 | 木材 | 1980 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | 砂場 | 砂場 | 1 | 箇所 | コンクリート | 1980 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | すべり台 | すべり台3 | 1 | 基 | スチール | 2001 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | ラダー | ラダー | 1 | 基 | スチール | 2001 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | B | 低 |
| 【西地区】 | その他 | ターザンロープ | 1 | 基 | スチール | 2009 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【西地区】 | その他 | タイヤスイング | 1 | 基 | スチール | 1980 | × | - | - | 顕著な損傷・劣化等が見られる | D | 高 |
| 【西地区】 | その他 | プレスタック | 1 | 基 | スチール | 2012 | × | - | 2020 | 構造体に影響を及ぼす損傷等は見られない | C | 中 |
| 【池地区】 | 象形遊具 | 汽車 | 1 | 基 | コンクリート | 1974 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |
| 【池地区】 | 踏み板式ぶらんこ | 2連ブランコ | 1 | 基 | スチール | 1974 | × | - | 2020 | 部分的な損傷・劣化の進行が見られる | C | 中 |