

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後




【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後




【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後



【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後



【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後




【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階

① 舗装の耐久性の向上

●令和6年度の舗装修繕の実施状況

中和土木事務所管内：中和幹線（西行き車線）（桜井市大福）

リフレッシュプロジェクト実施前



【損傷度Ⅲ：修繕段階】
損傷が著しい段階



リフレッシュプロジェクト実施後



【損傷度Ⅰ：健全】
舗装が新しく望ましい段階