

報道資料

平成27年12月28日

【問い合わせ先】

奈良県県土マネジメント部道路管理課
高木・松井
電話：0742-27-7502
(内線4211)

落橋防止装置等の溶接不良について（その2）

- 過去6年以上前の工事においても、国土交通省からの情報提供を基に、久富産業(株)の溶け込み溶接製品を使用している7橋（別紙1）について、溶け込み溶接部の健全性を検査した結果、6橋で溶接不良が確認されました。
- すでに10月9日に発表した過去5年以内の橋梁を含めると、奈良県管理が7橋、奈良県道路公社管理が2橋の合計9橋で溶接不良が確認されたことになります。
- 今後は、確認された溶接不良について、速やかに補修が行えるよう手続きを進めて参ります。

**過去6年以上前の工事において、久富産業(株)の
溶け込み溶接製品を使用している7橋**

| 路線名 | 橋梁名 | 所在地 | 検査結果 |
|--------------|------|----------|------|
| (国) 168号 | 宮川橋 | 五條市大塔町辻堂 | 不合格 |
| (国) 168号 | 赤谷橋 | 十津川村川津 | 合格 |
| (国) 168号 | 池穴橋 | 十津川村池穴 | 不合格 |
| (国) 168号 | 湯之原橋 | 十津川村湯之原 | 不合格 |
| (主) 大和高田斑鳩線 | 新笠橋 | 広陵町笠 | 不合格 |
| (主) 桜井田原本王寺線 | 新但馬橋 | 三宅町但馬 | 不合格 |
| (一) 矢田寺線 | 外川橋 | 大和郡山市外川町 | 不合格 |

**過去5年以内の工事において、久富産業(株)の
溶け込み溶接製品を使用している3橋 (10月9日報道発表)**

| 路線名 | 橋梁名 | 所在地 | 検査結果 |
|-------------------------|----------|--------|------|
| (国) 169号 | 桑ノ瀬小谷橋 | 上北山村西原 | 不合格 |
| 第二阪奈有料道路 (奈良県道路公社管理) | 富雄川高架橋 | 奈良市中町 | 不合格 |
| 第二阪奈有料道路 (奈良県道路公社管理) | 竜田川近鉄側道橋 | 生駒市壱分町 | 不合格 |

久富産業（株）の製品を使用している橋梁位置図

