

報 道 資 料

平成29年3月23日
担当 奈良県 道路管理課
担当 津風呂、松井
直通 0742-27-7499
内線 4150、4152

大宮通り（県庁東交差点～阪奈宝来交差点）における 路面下空洞調査状況の中間報告について

大宮通り（県庁東交差点～阪奈宝来交差点）において、2月1日～3月29日の期間で、路面下の空洞状況を確認する調査を実施しております。

2月15日から16日に実施した路面下空洞探査車による一次調査で、空洞の可能性があると考えられた7箇所のうち、3箇所について、昨夜（3月22日から23日）、削孔による二次調査を実施しました。

その結果、下記の通り、2箇所の空洞が確認されました。

この2箇所については、緊急対応が必要とされる深さ0.2mより深い位置にあることから、緊急性はありませんが、念のため、今夜（3月23日から24日）に、路面を掘削して、空洞を埋める工事を実施するとともに、空洞の周辺の状態を調査いたします。

残る4箇所について、3月27日～28日の夜間に、二次調査を実施する予定です。

記

場 所 : 奈良市油阪町地内（2箇所とも）

空洞規模 : ① 深度0.50m、厚さ0.14m、縦1.3m、横0.9m
② 深度0.41m、厚さ0.10m、縦2.7m、横2.3m

二次調査位置図

