

報 道 資 料

平成29年3月28日
担当 奈良県 道路管理課
担当 津風呂、松井
直通 0742-27-7499
内線 4150、4152

大宮通り（県庁東交差点～阪奈宝来交差点）における 路面下空洞調査状況の中間報告について

大宮通り（県庁東交差点～阪奈宝来交差点）において、2月1日～3月29日の期間で、路面下の空洞状況を確認する調査を実施しております。

2月15日から16日に実施した路面下空洞探査車による一次調査で、空洞の可能性があると考えられた7箇所のうち、4箇所について、昨夜（3月27日から28日）、削孔による二次調査を実施しました。

その結果、下記の通り、3箇所の空洞が確認されました。

この3箇所については、緊急対応が必要とされる深さ0.2mより深い位置にあることから、緊急性はありませんが、工事に必要な機材等の準備が整い次第、空洞にモルタルを充填する工事を実施いたします。

なお、3月23日に空洞が確認された2箇所については、3月23日から24日の夜間に空洞を埋める工事が完了しました。

記


場 所 : 奈良市尼辻北町地内（3箇所とも）

空洞規模 : ⑤ 深度0.75m、厚さ0.13m、縦2.7m、横6.9m

⑥ 深度0.86m、厚さ0.20m、縦2.2m、横7.4m

⑦ 深度0.60m、厚さ0.07m、縦1.1m、横4.9m

二次調査位置図



- ⑤ 深度0.75m、厚さ0.13m、縦2.7m、横6.9m
- ⑥ 深度0.86m、厚さ0.20m、縦2.2m、横7.4m
- ⑦ 深度0.60m、厚さ0.07m、縦1.1m、横4.9m