

奈良西養護学校管理棟(8)及び教室棟(9, 13, 14)屋上防水改修工事



改修前

改修後

施設名	奈良西養護学校	工事場所	奈良市帝塚山西 地内
建物概要	○管理棟（8）その他 構造 : RC造 階数 : 3階建て 延べ面積 : 2,476㎡		
工期	令和6年6月3日 ~ 令和6年12月13日		
整備概要	○設計方針 ・劣化状況が著しい既存防水層（保護コンクリート）に応じた工法の選定 ・学校関係者及び周辺住民への騒音の影響が少ない工法の選定 ○整備内容 屋上防水改修工事 ○担当者のコメント 防水機能を高めるため、既存防水層（保護コンクリート）を撤去するカバー工法を選定した。 撤去時に騒音が発生するため、夏休みに作業を行うことで、学校関係者や周辺住民への影響を最小限とする工事ができた。		
設計者	株式会社城田設計	施工者	大倭殖産株式会社



改修前



改修後