

事故当時及び事故検証時の写真集


撮影日時 平成25年9月16日（救助活動時の写真）

平成25年9月27日（事故検証時の写真）

撮影場所 No. 1～No.22 事故災害現場

No.23～No.27 千股場外離着陸場

写真No. 1



災害現場

※Google マップ引用