

写真No. 2 2



一旦、地上隊の指令車にて要救助者2名を保護した後、2名とも救急隊へ引き継ぎ。

No.23～No.27 千股場外離着陸場での撮影。

写真No. 2 3



要救助者が立った状態でエバックハーネスのカラビナとR2のカラビナと繋いだところ。

※実機での検証時に撮影。