

写真No.8



ヘリ進入前。

A氏を立たせ、前かがみの状態で待機しているところ。

※R1 CONTOURカメラにより撮影。

写真No.9



ピックアップ直前、要救助者にテンションが掛かる瞬間、A氏の指がカラビナへ移動している。

※R1 CONTOURカメラにより撮影。