

写真No.1 2



A氏の指がエバックハーネスのカラビナとR2のカラビナに挟まれた状態。

※R2 CONTOURカメラにより撮影。

写真No.1 3



一旦ピックアップを中断し、A氏を接地した。

左示指に負傷を見分する。

※R1 CONTOURカメラにより撮影。