

再発防止策に関する写真集

撮影日時 平成25年9月30日 (事故検証時の写真)

平成25年11月11日 (事故検証時の写真)

撮影場所 No.1・No.4・No.5 格納庫

No.2・No.3・No.6 千股場外離着陸場

写真No.1



新規でEVに使用のスリングカラビナ
