

写真No. 4



新規のEVスリングカラビナと持ち手の位置関係

写真No. 5



新規のEVスリングカラビナと持ち手の位置関係

要救助者の手がEVのカラビナに届く位置関係にあるが、救助隊員のカラビナが
合わさっていないため、危険箇所を排除できている。