

(様式)

施工体制確認調査（建設工事）の実施概要

平成26年5月28日
奈良県地域振興部文化振興課

工事名（工事番号） : 文化会館国際ホール舞台機構電装品改修工事（H26-K3）
調査を実施した業者名 : 株式会社三精エンジニアリング
住所 : 大阪市北区池田町1番43号 三精ビル

調査項目	調査内容
1. 入札価格の積算内訳	設計仕様に適合した工種、数量により積算がなされていることが確認できる。
2. 配置予定技術者の資格等	適正な技術者の配置が予定されていることが確認できる
3. 工程計画	工事条件に適合した工程が計画されていることが確認できる。
4. 1から3までの事情聴取した結果についての調査検討	設計仕様及び工事条件等に適合した施工体制が計画されている。
5. その他必要な事項	特になし