


報 道 資 料

平成27年7月19日
担当 奈良県 道路管理課
担当 松井、井上
直通 0742-27-7499
内線 4151、4152

一般国道168号 吉野郡十津川村桑畑地内の通行止めについて

1. 発生場所： 一般国道168号 吉野郡十津川村桑畑地内【資料1参照】
2. 概 要： 落石 【資料2参照】
3. 被害の状況： 人身・物損なし
4. 通行規制： 平成27年7月19日(日) 午前4時00分から通行止めを実施。
5. 迂回路： 広域迂回（一般国道169号又は龍神スカイライン）
【資料3参照】
6. 現在の状況及び今後の予定：
 - ・通行者より落石の通報があり、現場確認し、午前4時00分から通行止めを実施。
 - ・現在現地調査を実施しており、終了後対策を検討する。(解除時期は未定)

資料1



落石現場
十津川村桑畑



平成27年7月19日 現在

広域迂回ルート図

国道168号は
落石のため
通行できません



広域迂回路

落石現場
全面通行止
(十津川村桑畑)



イ

国道一六八号十津川村桑畑地内
落石のため全車両通行止め
和歌山県への通り抜け不可

ア

国道一六八号十津川村桑畑地内
落石のため全車両通行止め
奈良県への通り抜け不可

【問い合わせ先】
五條土木事務所 工務第二課
TEL:0746-68-0336