

報道資料

平成28年 6月24日

【問い合わせ先】

奈良県県土マネジメント部道路管理課
津風呂・松井
電話：0742-27-7502
(内線4211)

落橋防止装置等の溶接不良について（第3報）

- 平成27年12月28日の第2報で発表しているとおり、奈良県内では、奈良県管理が7橋、奈良県道路公社管理が2橋の合計9橋で溶接不良が確認されております(別紙1)。
- 工事の完了から2年以内の奈良県管理の1橋(桑ノ瀬小谷橋)については、契約書に基づく修補請求を行いました。
- その他の奈良県管理の6橋、奈良県道路公社管理の2橋についても修補依頼を行いました。
- 今後は、速やかに補修が行えるよう作業等を進めて参ります。

過去2年以内に竣工した工事

路線名	橋梁名	所在地
(国) 169号	桑ノ瀬小谷橋	上北山村西原

過去2年を超え10年以内に竣工した工事

路線名	橋梁名	所在地
第二阪奈有料道路 (奈良県道路公社管理)	富雄川高架橋	奈良市中町
第二阪奈有料道路 (奈良県道路公社管理)	竜田川近鉄側道橋	生駒市壺分町
(国) 168号	宮川橋	五條市大塔町辻堂
(国) 168号	池穴橋	十津川村池穴
(国) 168号	湯之原橋	十津川村湯之原
(主) 大和高田斑鳩線	新笠橋	広陵町笠
(主) 桜井田原本王寺線	新但馬橋	三宅町但馬
(一) 矢田寺線	外川橋	大和郡山市外川町

