

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
榛生昇陽高校	1	管理棟	補強済	—		
榛生昇陽高校	2	教室棟	補強済	—		
榛生昇陽高校	3	教室棟	補強済	—		
榛生昇陽高校	4	屋内運動場	補強済	—		
榛生昇陽高校	5-1~5-3	特別教室棟	補強済	—		
榛生昇陽高校	6-1~6-2	特別教室棟 同窓会館	補強済	—		
榛生昇陽高校	7-1~7-2	格技場	補強済	—		
榛生昇陽高校	8	教室棟	補強済	—		