

(様式)

# 施工体制確認調査（建設工事）の実施概要

令和2年11月16日  
奈良県総務部知事公室  
消防救急課

工事名（工事番号） : 奈良県消防学校応急耐震補強工事及び環境整備事業  
調査を実施した業者名 : 松塚建設株式会社  
住所 : 奈良県宇陀市榛原福地610番地の1

調査項目	調査内容
1. 入札価格の積算内訳	設計仕様に適合した工種、数量により積算がなされていることが確認できる。
2. 配置予定技術者の資格等	適正な技術者の配置が予定されていることが確認できる。
3. 工程計画	工事条件に適合した工程が計画されていることが確認できる。
4. 品質確保体制（品質管理計画）	
5. 1から3までの事情聴取した結果についての調査検討	設計仕様及び工事条件等に適合した施工体制が計画されている。
6. その他必要な事項	特になし