

(様式8)

施工体制確認調査の実施概要

令和 3年4月16日
消 防 救 急 課

委託業務名(委託番号) : 奈良県消防学校本館及び西寮他改修工事実施設計業務 (一)

調査を実施した業者名 : 株式会社京成設計
住 所 : 奈良県奈良市法蓮町428番地の1ルミエール新大宮301

調査項目	調査内容
1. 業務実施体制	技術者の配置は適切であることが確認できる。
2. 予定技術者の資格	管理技術者は、必要な資格(一級建築士)と所属建築士であり、機械の主任担当技術者を配置することが確認できる。
3. 入札価格の積算内訳	業務の実施に必要な経費が計上されていることを確認できる。
4. 工程計画	必要となる各業務内容の手順、実施期間が適切に設定されていることを確認できる。
5. 手持ち業務等の状況	管理技術者の手持ち業務は、1件であり、業務の履行に支障がないことが確認できる。
6. 1から5までの事情聴取した結果についての調査検討	
7. その他必要な事項	特になし