

(様式8)

施工体制確認調査の実施概要

令和3年11月8日
消防救急課

委託業務名(委託番号) : 奈良県消防学校本館及び西寮他改修工事監理業務 (一)

調査を実施した業者名 : 有限会社 創和建築事務所
住 所 : 奈良県葛城市西室14番地

調査項目	調査内容
1. 業務実施体制	技術者の配置は適切であることが確認できる。
2. 予定技術者の資格	管理技術者は、必要な資格(一級建築士)者であり、電気及び機械の主任担当技術者を配置することが確認できる。
3. 入札価格の積算内訳	業務の実施に必要な経費が計上されていることを確認できる。
4. 工程計画	
5. 手持ち業務等の状況	管理技術者の手持ち業務は、2件であり、業務の履行に支障がないことが確認できる。
6. 1から5までの聞き取り調査をした結果についての調査検討	
7. その他必要な事項	特になし。