

(様式8)

施工体制確認調査の実施概要

令和4年4月21日
消 防 救 急 課

委託業務名(委託番号) : 奈良県消防学校本館トイレ等改修及び補助訓練棟修繕工事実施設計業務 (一)

調査を実施した業者名 : 有限会社 武田設計
住 所 : 奈良県五條市三在町127-1

調査項目	調査内容
1. 業務実施体制	技術者の配置は適切であることが確認できる。
2. 予定技術者の資格	管理技術者は、必要な資格(一級建築士)と所属建築士であり、機械の主任担当技術者を配置することが確認できる。
3. 入札価格の積算内訳	業務の実施に必要な経費が計上されていることを確認できる。
4. 工程計画	必要となる各業務内容の手順、実施期間が適切に設定されていることを確認できる。
5. 手持ち業務等の状況	管理技術者の手持ち業務は、0件であり、業務の履行に支障がないことが確認できる。
6. 1から5までの事情聴取した結果についての調査検討	
7. その他必要な事項	特になし