


■ 平面図



■ 進捗状況

- 6月11日：支障木の伐採完了
- 6月14日：落石防止ネット撤去完了
- 6月17日：不安定岩塊の掘削に着手
- 6月19日：不安定岩塊の掘削作業中

■ 現地状況（工事写真等）

全景（落石防止ネット撤去） R6.6.14



不安定岩塊の掘削状況 R6.6.19



不安定岩塊の掘削状況 R6.6.19

