


■ 平面図



■ 進捗状況

- 6月10日：計測孔① ボーリング作業完了（1箇所目）
- 6月11日：計測孔② ボーリング作業完了（2箇所目）
- 6月17日：ボーリングデータ(計測孔①②)の解析作業中
- 6月19日：ボーリングデータの解析結果等を有識者に確認
- 6月20日：雨量規制基準値を緩和
(雨量規制基準 ■時間雨量 25mm/hr ■連続雨量 70mm)

■ 現地状況

