

(様式)

施工体制確認調査（建設工事）の実施概要

令和7年12月17日
管 財 課

工事名（工事番号） : 美術館ドライエリアエアコン更新工事
第R7-12号
調査を実施した業者名 : 株式会社 森村設備
住所 : 奈良県奈良市四条大路三丁目2番73号

調査項目	調査内容
1. 入札価格の積算内訳	建築工事について、聞き取り調査の結果適切な説明があり、設計仕様に適合した工種、数量により積算されていることが確認できた。
2. 配置予定技術者の資格等	適切な技術者の配置を予定していることが確認できる。
3. 工程計画	聞き取り調査の結果、工種毎の手順が妥当で、指定した工期内に完了できることが確認できる。
4. 品質確保体制（品質管理計画）	
5. 1から4までの事情聴取した結果についての調査検討	設計仕様及び工事条件等に適合した施工体制が確認できる。
6. その他必要な事項	特に無し