

## 報道資料

令和7年4月3日

奈良県県土マネジメント部道路マネジメント課  
担当：松本、小川  
TEL (0742) 27-7499 (直通)  
(内線 4152)


### 国道425号（十津川<sup>かみくずがわ</sup>村上葛川）の崩土による通行止について

4月2日18時30分頃 五條土木事務所に通報があり、国道425号（十津川村上葛川）において、崩土を確認しました。

本日、法面踏査を実施したところ、崩土により法面が不安定な状態で、安全を確保するために時間を要することから、しばらくの間通行止とします。

なお、今回の崩土による物損、人身等の被害は確認されておらず、孤立集落も発生していません。

# 国道425号(十津川村上葛川)の崩土位置図



「奈良県道路網図 (R 5 J H s 5 0 6) を転載」



現場写真  
(国道425号 十津川村上葛川地内)

