

② 区画線の維持修繕（視認性の向上）

●令和6年度の区画線修繕の実施状況

宇陀土木事務所管内：国道166号（宇陀市大宇陀麻生田～西山）

リフレッシュプロジェクト実施前



【判定Ⅲ：要補修】
摩耗、剥離が進行し視認が困難



リフレッシュプロジェクト実施後



【判定Ⅰ：健全】
区画線が鮮明

② 区画線の維持修繕（視認性の向上）

●令和6年度の区画線修繕の実施状況

宇陀土木事務所管内：国道166号（宇陀市大宇陀麻生田～西山）

リフレッシュプロジェクト実施前



【判定Ⅲ：要補修】
摩耗、剥離が進行し視認が困難



リフレッシュプロジェクト実施後



【判定Ⅰ：健全】
区画線が鮮明

② 区画線の維持修繕（視認性の向上）

●令和6年度の区画線修繕の実施状況

宇陀土木事務所管内：国道166号（宇陀市大宇陀麻生田～西山）

リフレッシュプロジェクト実施前



【判定Ⅲ：要補修】
摩耗、剥離が進行し視認が困難



リフレッシュプロジェクト実施後



【判定Ⅰ：健全】
区画線が鮮明