


2. 十津川村長殿(長殿谷)



- ・台風12号の豪雨により長殿谷の山腹が崩壊
(累計降雨量 : 1,058mm)
- ・崩壊土砂が溪流の河道を閉塞



- ・十津川村内で避難指示
- ・直轄による監視を実施
(水位観測、監視カメラ、センサー等)

被災状況

