


5. 野迫川村北股(岩谷)

位置図



- ・台風12号の豪雨により山腹が崩壊
(累計降雨量 : 1,055mm 北股)
- ・山腹崩壊により、岩谷にて土石流が発生
(崩壊土砂量 : 430,000m³)
- ・崩落土砂により北股川を閉塞



- ・砂防堰堤1基流出
- ・人家約10棟が床上浸水
(人的被害なし)

被災状況

