


## 8. 五條市大塔町清水(宇井地区)

### 位置図



- ・台風12号の豪雨により清水地区の山腹が崩壊  
(累計降雨量 :870mm 宇井)
- ・山腹崩壊により、熊野川が河道閉塞  
(崩壊土砂量 :530,000m<sup>3</sup>)
- ・上流の宇井地区が水没

- 
- ・県道高野天川線(L=300m)流出
  - ・人家約10棟が流出(宇井地区)  
(2名死亡、9名行方不明)

### 被災状況

