


10. 野迫川村桧股(桧股地区)

位置図



- ・台風12号の豪雨により山腹が崩壊
(累計降雨量 : 1,055mm 北股)
- ・山腹崩壊により、桧股が河道閉塞
(崩壊土砂量 : 430,000m³)



- ・下流の桧股地区に避難指示
- ・村道が浸水 ・田畑が埋没
(人的被害なし)

被災状況

