

2012/9/20

# 登大路観光駐車場(南)の外壁(R369側)瓦の損壊

## ① 北東部 約2mに渡り損壊 (瓦 約30枚損壊)



## ②南東側 約3m幅に渡り損壊 (瓦 約30枚損壊)

